

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Директора

 Е.А. Михеева

« 12 » 10 2023г.

**План реализации (дорожная карта) мероприятий реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности учреждения на 2023-2024 гг.**

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма

полное юридическое наименование объекта

433100, РФ, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Солнечная д.1, тел/факс 8(84243) 2-22-46, e-mail gurcvesh@yandex.ru.

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

**1. Ведомственная принадлежность объекта** Министерство социального развития Ульяновской области

департамент, комитет

**2. Вид деятельности<sup>1</sup>:** Отдых и оздоровление детей, социальное обслуживание

**3. Форма собственности объекта** государственное автономное учреждение

муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

**4. Размещение объекта:** Здание профилактория с лечебными корпусами представляет собой единый комплекс, соединённых между собой переходом и коридорами зданий с различными функциональными назначениями, в который входят:

1. Здание пищеблока - 1-этажное, 1988г. Постройки с пристроем 2011 г. постройки

2. Спальный корпус - 3-х этажное, 1988г. постройки

3. Лечебный корпус №1 - 2-х этажное, 1988г. постройки

4. Лечебный корпус №2 - 2-х этажное 2005 года постройки

5. Переход между спальным и лечебным корпусами с грузопассажирским лифтом- 2 этажное, 2017г. постройки

**5. Объём предоставляемых услуг:** 101 чел.

количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.

**1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)**

**2.**

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5		6
<b>1.</b>	<b>Крыльцо или входная площадка №1 (основное).</b>					
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	Необходим монтаж противоскользящего резинового покрытия	2024г.	Заместитель директора	
<b>2</b>	<b>Пандус наружного входа</b>					
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	Необходима установка рельефной полосы	2024г.	Заместитель директора	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С, Г	Необходим монтаж противоскользящего резинового покрытия	2024г.	Заместитель директора	
<b>3</b>						
	Ширина марша	О,С	Установка двусторонних разделительных поручней	1 полугодие 2024г	Заместитель директора	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	Необходима установка рельефной полосы	1 полугодие 2024г	Заместитель директора	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О,С	Установка двусторонних разделительных поручней	1 полугодие 2024г	Заместитель директора	

	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	Установка резиновых уголков	1 полугодие 2024г	Заместитель директора	
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	Необходим монтаж противоскользящего резинового покрытия	1 полугодие 2024г		
<b>4</b>						
	Поручни с двух сторон непрерывные: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота от поверхности передвижения</li> <li>• высота дополнительного поручня в ДУ</li> <li>• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием</li> </ul>	О,С О,С О,С О,С	Установка двусторонних разделительных поручней	2 полугодие 2024.	Заместитель директора	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С	Установка резиновых бортиков	2 полугодие 2024	Заместитель директора	
<b>5</b>	<b>Тамбур</b>					
	Габариты, глубина× ширина	К,О	Требуется реконструкция входной группы учреждения с изменением габаритов тамбура	2 полугодие 2025 г	Директор	на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие 2024г. 2025г.-окончание работ
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	Необходим монтаж противоскользящего резинового	2 полугодие 2025 г	Директор	

			покрытия			
<b>6.</b>	<b>Двери наружные</b>					
	Ширина дверного проёма в свету	К,О	Требуется реконструкция входной группы учреждения с изменением габаритов дверных проемов	2 полугодие 2025 г	Директор	на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие 2024г. 2025г.- окончание работ
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О	Необходима установка П-образной ручки	2 полугодие 2025 г		
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К,О	Требуется замена двери в соответствии с требованиями	2 полугодие 2025 г		
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К,О,С	Требуется замена двери в соответствии с требованиями	2 полугодие 2025 г		
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	Необходима установка маркировки	2 полугодие 2025 г		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	К,О,С	Необходима окраска контрастными красками	2 полугодие 2025 г		
<b>7.</b>	<b>Пандус наружного входа</b>					
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	Необходима установка рельефной полосы	2 полугодие 2025 г	Директор	на 2023 г на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К,О,С	Установка резиновых бортиков	2 полугодие 2025 г		

						2024г. 2025г.-окончание работ
<b>8</b>	<b>Лестница наружного входа.</b>					
	Высота ступени	О,С	Необходима реконструкция крыльца	2 полугодие 2025 г	Директор	на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие 2024г. 2025г.-окончание работ
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	Необходима установка рельефной полосы	2 полугодие 2025 г		
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	Установка резиновых уголков	2 полугодие 2025 г		
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	Необходим монтаж противоскользящего резинового покрытия	2 полугодие 2025 г		
<b>9</b>	<b>Тамбур</b>					
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	Необходим монтаж противоскользящего резинового покрытия	2 полугодие 2024 г		на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие 2024г. 2025г.-окончание работ
<b>10</b>	<b>Двери наружные</b>					
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К,О,С	Требуется замена двери в соответствии с требованиями	2 полугодие 2025 г	Директор	на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К,О,С	Требуется замена двери в соответствии с требованиями	2 полугодие 2025 г		
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном	К,О,С	Необходима установка	2 полугодие 2025 г		

	полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола		маркировки			Центра - 2 полугодие 2024г. 2025г.-окончание работ
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	Необходима окраска контрастными красками	2 полугодие 2025 г		
<b>11</b>	<b>Двери внутренние (кроме технических помещений)</b>					
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О,С	Необходима установка П-образной ручки	1 полугодие 2024г.	Директор	на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие 2024г. 2025г.-окончание работ
<b>12.</b>	<b>Пандус, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более</b>					
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	Необходима установка рельефной полосы	1 полугодие 2024г.	Директор	на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие 2024г. 2025г.-окончание работ
<b>13</b>	<b>Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	Необходима установка рельефной полосы	1 полугодие 2024г.	Директор	на 2023 г запланирована разработка

						проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие 2024г.
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	Установка резиновых уголков	1 полугодие 2021г.		2025г.-окончание работ
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	Установка нескользящих полос	1 полугодие 2023г.		на 2023 г запланирована разработка проектно-сметной документации, 2024г -начало реконструкции входной группы Центра - 2 полугодие 2024г.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ № пом п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5		6
<b>1.</b>	<b>Лестница междуэтажная №1-№2 (в зону оказания услуги)</b>					
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	Установка рельефных обозначений	1 полугодие 2024г.	Заместитель директора	

	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	Необходима установка рельефной полосы	1 полугодие 2024г.		
<b>2.</b>	<b>Лестница № 3</b> (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	Установка рельефных обозначений	1 полугодие 2024г.	Заместитель директора	
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	Необходима установка рельефной полосы	1 полугодие 2024г.		
	Поручни с двух сторон непрерывные: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота от поверхности передвижения</li> <li>• высота дополнительного поручня в ДУ</li> <li>• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием</li> </ul>	О,С О,С О,С  О,С	Реконструкция поручней	1 полугодие 2024г.		
<b>3.</b>	<b>Площадка перед лифтом</b>					
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	Установка рельефных указателей	1 полугодие 2023г.	Заместитель директора	

**4. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)**

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
--------	--------------------------------	--	---	-----------------	---------------	------------



			замена или реконструкция			
1	2	3	4	5		6
<b>1.</b>	<b>Обслуживание через окно/ прилавок №</b>					
	Высота рабочей поверхности	К	Необходимо провести реконструкции окна кассы	2 полугодие 2024 г.	Директор	1 полугодие 2024 года – разработка сметы на данный вид работ
<b>2.</b>	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>					
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	Необходима установка держателей для трости	2 полугодие 202г.	Заместитель директора	
	Свободные площадки для ММГН	К	Помещение для проведения социо-культурных мероприятий отсутствует. Необходимо строительство здания	до 31.12.2024г.	Директор	Готовится пакет документов для участие в субсидии по «Доступная среде»

### 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ № п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5		6

<b>1.</b>	<b>Санузел</b>					
	Крючки для костылей у унитаза: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота от поверхности передвижения</li> <li>• выступ</li> </ul>	О,К О О	Установка держателей для трости	2 полугодие 2024г	Заместитель директора	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К,О,С,Г	Установка аварийной кнопки и информационной таблички	2 полугодие 2024г		

#### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ № п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5		6

1.	<p>Система радиоинформирования и ориентирования лиц с нарушением зрения: Система, состоящая из индивидуальных носимых абонентских устройств пользователей и инфраструктурного оборудования – информаторов, передающих на абонентское устройство различные сообщения об объекте и другую информацию, звуковых маячков, подающих по запросу пользователя сигналы ориентирования на объекте.</p>	С	Необходимо установить систему радиоинформирования	2 полугодие 2024г	Директор	<p>В 2022 году директор-главный врач прошел обучение по «Доступной среде», В 1 полугодие 2023 г будет заключен договор на разработку проектно-сметной документации по оснащению средствами информации и коммуникации для всех категорий ММГН. Заключение договора на поставку оборудования его установку - 2 полугодие 2023г.</p>
2.	<p>Средства информации тактильные: Носители информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения посредством прикосновения к источнику информации.</p>	С	Необходимо установить систему информации тактильную	2 полугодие 2024г		

3.	<p>Схема тактильно-звуковая: Тактильно-визуальная схема, на которой обозначения функциональных зон выполнено звуковыми метками, а описание объекта – звуковым файлом.</p>	С,Г	<p>Необходимо установить систему информации тактильно-звуковую</p>	2 полугодие 2024г.
4.	<p>Технические средства связи, информации, навигации и оповещения, доступные для МГН: Комплекс технических средств, обеспечивающих для МГН визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве и (или) оповещение об опасности, а также средства передачи звуковой и (или) визуальной информации между инвалидом и сотрудником (персоналом) на объекте.</p>	К,О,С, Г	<p>Необходимо установить данный комплекс</p>	2 полугодие 2024г
5.	<p>Системы обеспечения разборчивости слуховой информации</p>	Г	<p>Необходимо установить данную систему</p>	1 полугодие 2024г

## 7. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5		6
<b>1.</b>	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>					
	Указатели направления движения	К,О,Г	Установить	1 полугодие 2024г	Михеева Е.А., заместитель директора	
<b>2</b>	<b>Открытые автостоянки. Автостоянка для посетителей</b>	К, О	<b>Требуется</b> проведение разработки ПСД на установку КПП и автостоянки с машиноместами для инвалидов.	2 полугодие 2024г	Директор	Изыскание средств по итогу разработки ПСД с последующим включением в план работ по улучшению доступности учреждения
	Доля машиномест для инвалидов	К, О	Требуется увеличить количество мест для автостоянки машин граждан ММГН до 10 мест.	2 полугодие 2024г	Директор	
<b>3.</b>	<b>Открытая лестница</b>					
	Высота подъема	О	Требуется реконструкция лестницы в соответствии с нормативами	2 полугодие 2024г	Директор	На данный момент заключен договор на разработку ПСД на благоустройство территории учреждение с

						созданием без барьерной среды для ММГН
4.	Места отдыха	К,О,С,Г	Требуют капитального ремонта . А также требуется установка НОВЫХ ЗОН ОТДЫХА	2 полугодие 2024г	Директор	
5.	<b>Пандус</b>					
	Ширина марша при одностороннем движении	К	Требуется реконструкция пандуса в соответствии с нормативами	2 полугодие 2024г	Директор	На данный момент заключен договор на разработку ПСД на благоустройство территории учреждения с созданием без барьерной среды для ММГН
	Прохожая часть ширина	К,О,С,Г		2 полугодие 2024г		
	Проезжая часть	К,О,С,Г	Требуется текущий ремонт пешеходных путей в соответствии с требованиями	2 полугодие 2024г		

**Руководитель рабочей группы по обследованию объекта**  
**Заместитель директора**

(должность)

\_\_\_\_\_ Н.Л. Захарова  
(подпись) (фамилия и.о.)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Руководитель объекта**  
**Директор**

(должность)

\_\_\_\_\_ Е.А. Михеева  
(подпись) (фамилия и.о.)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

